



МІНІСТЕРСТВО ОХОРОНИ ЗДОРОВ'Я УКРАЇНИ
ДЕРЖАВНА САНІТАРНО-ЕПІДЕМІОЛОГІЧНА СЛУЖБА

Міністерство Охорони Здоров'я України

(сфера застосування)

м.Київ, вул. Грушевського, 7

(місцезнаходження)

тел., факс: 253-94-84; 559-29-88

ЗАТВЕРДЖУЮ

Заступник головного державного
санітарного лікаря України



Л.М. Мухарська

Висновок державної санітарно-епідеміологічної експертизи

від "12" 11 2008 р.

№ 05.03.02-03/72752

Котли сталеві газові опалювальні Kombi Kompakt HR 22 (24/18), HR 28/24, HR 36/30

(об'єкт експертизи, виготовлений у відповідності ТУ, ДСТУ, ГОСТ)

Код УКТЗЕД: 8403109020

(код за ДКПД, код за УКТЗЕД, артикул)

опалювання приміщень; торгівля

(сфера застосування та реалізації об'єкта експертизи)

"Intergas Verwarming BV", Нідерланди, De Holwert 1, 7741 KC Coevorden

(країна-виробник, розробник, адреса, місцезнаходження, телефон, факс, E-mail, WWW, код СДРГОУ)

ЗАТ "Холдингова Компанія "Укртехнопром", Україна, 04703, м. Київ, пров. Куренівський, 19/5, код: 33056631

(хазяїн, адреса, місцезнаходження, телефон, факс, E-mail, WWW, код СДРГОУ)

Необхідність в інформації про контракт відсутня.

(дані про контракт на постачання об'єкта експертизи в Україні)

Об'єкт експертизи відповідає встановленим медичним критеріям безпеки / показникам: за результатами ідентифікації і оцінки ризику для здоров'я населення, а також аналізу представлених заявником документів, а саме за рівнями вмісту в повітрі оксиду вуглецю (мг/куб. м., не більше): в повітрі житлових приміщень - 3,0 (середньодобовий); 5,0 (максимальноразовий); в повітрі робочої зони котельень - 20,0.

Необхідними умовами використання / застосування, зберігання, транспортування, утилізації, знищення є:

- дотримання вимог, встановлених даним висновком за результатами експертизи представлених заявником документів на об'єкт експертизи;
- дотримання рекомендацій виробника щодо умов експлуатації обладнання, а також вимог ДСТУ 2326-93 (ГОСТ 20548-93) «Котли опалювальні водогрійні теплопродуктивністю до 100 кВт. Загальні технічні умови»; СНиП 2.04.05-91 «Отопление, вентиляция, кондиционирование», ГОСТ 12.3.002-90 «ССБТ. Процессы производственные. Общие требования безопасности», ГОСТ 12.2.003-91 «ССБТ. Оборудование производственное. Общие требования безопасности», ГОСТ 12.1.005-88 «Общие санитарно-гигиенические требования к воздуху рабочей зоны», ДСН 3.3.6.037-99 «Санітарні норми виробничого шуму, ультразвуку та інфразвуку», ДСН 3.3.6.042-99 «Державні санітарні норми мікроклімату виробничих приміщень», СНиП-11-4-79 «Естественное и искусственное освещение. Нормы проектирования», ДСП 201-97 «Державні санітарні правила охорони атмосферного повітря населених місць».
- погодження введення об'єкта експертизи в експлуатацію з територіальними установами державної санітарно-епідеміологічної служби за умови відповідності обладнання, виробничих приміщень і умов праці вимогам даного висновку та діючого санітарного законодавства України.

За результатами державної санітарно-епідеміологічної експертизи об'єкт експертизи "Котли сталеві газові опалювальні Kombi Kompakt HR 22 (24/18), HR 28/24, HR 36/30", за наданим заявником зразком відповідає вимогам діючого санітарного законодавства України і за умовами дотримання вимог цього висновку може бути використаний в заявленій сфері застосування.

Термін придатності: згідно гарантій виробника.

Інформація щодо етикетки, інструкція, правила тощо: до кожної одиниці обладнання повинна надаватись інструкція з експлуатації.

Висновок дійсний : до 10.11.2013 р.

Відповідальність за дотримання вимог цього висновку несе заявник.

При зміні рецептури, технології виготовлення, які можуть змінити властивості об'єкта експертизи або спричинити негативний вплив на здоров'я людей, сфери застосування, умов застосування об'єкта експертизи даний висновок втрачає силу.

Показники безпеки, які підлягають контролю на кордоні: санітарного контролю за показниками безпеки для здоров'я людини не потребує.

Показники безпеки, які підлягають контролю при митному оформленні: санітарного контролю за показниками безпеки для здоров'я людини не потребує.

Поточний державний санепідгляд здійснюється згідно з вимогами цього висновку: у відповідності з чинним законодавством України шляхом вибіркового санітарно-епідеміологічного контролю за рівнями вмісту оксиду вуглецю в повітрі робочої зони котелень та повітрі житлових приміщень.

Комісія з державної санітарно-епідеміологічної експертизи
при головному державному санітарному лікареві України
Інституту екологієні і токсикології ім. Л.І.Медведя

м.Київ, вул. Героїв Оборони, 6
тел. 258-47-73

Протокол експертизи

№ 3/8-А-10491-08-30738Е від 05.11.2008 р.

Голова експертної комісії


Бобильова О.О.